



## **Volvo V70**

### **Bouwjaar 1997 – 2000**

### **Met 2,4 l motor (B5244S2)**

#### **Geen rembekrachtiging, slechte motorloop.**

Als de rembekrachtiger van deze auto's niet functioneert en de motor slecht loopt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte onderdruk slang. Het gaat hier om de onderdruk slang naar de rembekrachtiger. Onder het luchtfilter bevindt zich in de onderdruk slang een aansluiting waar de slang los kan raken. Om dit probleem op te lossen, dient u de onderdruk slang opnieuw op de aansluiting te steken en met een klem vast te zetten.

Om bij de aansluiting te kunnen, dient u de luchtfilterkast uit te bouwen.

Daarna dient u het storingsgeheugen uit te lezen en storingsmeldingen in verband met het hierboven genoemde probleem te wissen.

Flits-info

