



VW Bora **Bouwjaar van 09-01-2001 – 03-02-2003**

Airbagcontrolelampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een kapotgeschuurde kabelbundel. In dit geval wordt de storing "Ontsteking airbag/gordelspanner kortsluiting naar massa" in het storingsgeheugen opgeslagen. Om de storing op te sporen, gaat u als volgt te werk.

- Lees het meetwaardenblok uit met een diagnosetester. Hiermee controleert u of de storing zich op dat moment voordoet.
- Doet de storing zich niet voor, probeer de storing dan te simuleren. Hiertoe schud u aan de voorstoelen, belast of verstelt u de rugleuningen en beweegt u de stoelen tot aan de aanslagen heen en weer.
- Kan de storing zo niet worden gesimuleerd, controleer dan de kabelbundels van de airbagunits op beschadigingen. Let daarbij vooral op schuurplekken. Deze kunnen zichtbaar zijn bij de stoelverstelling.
- Repareer schuurplekken met isolatietape. Het kan nodig zijn de kabelbundel opnieuw te leggen en te bevestigen.
- Tenslotte wist u het storingsgeheugen.