



VW Lupo **Alle modellen**

De radio schakelt zich vanzelf uit.

Bij deze voertuigen kan het probleem zich voordoen, dat de radio vanzelf uitgaat. Een mogelijke oorzaak is een softwarefout. Het betreft hier de radiomodellen Beta 5 van de fabrikant Philips.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk, dat de radio vanzelf uitgaat, maar door gebruik van de aan/uit-knop weer kan worden aangezet. Om de fout te herstellen moet de radio opnieuw worden geïnstalleerd. Hiervoor dient de radio te worden uitgebouwd, en de voedingsstekker voor minstens 10 seconden eruit te zijn getrokken.