



## **VW**

### **Sharan**

# **Alle modellen van 1995 tot 2000**

## **Interieurventilator draait onregelmatig**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de ventilatorregelaar (bestaande uit meerdere weerstanden). De klant klaagt erover dat de interieurventilator alleen in de hoogste stand of zelfs helemaal niet werkt. Lees in dit geval eerst het storingsgeheugen uit. Als de melding "Ventilatormotor defect" staat aangegeven, gaat u als volgt te werk:

- Demonteer het handschoenenvak
- Controleer de werking van de ventilatormotor en controleer of de ventilatorregelaar spanning krijgt.
- Als bij het doorschakelen van de ventilatorstanden steeds andere waarden worden gemeten, of als de spanning deels volledig wegvalt, is de ventilatorregelaar defect.
- De ventilatorregelaar (weerstand) bevindt zich direct naast de ventilatormotor en heeft een rood deksel. Vervang de regelaar door een nieuwe.
- Controleer daarna of de interieurventilator probleemloos functioneert.
- Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Wis het storingsgeheugen.