



## **VW New Beetle Modeljaar 2001**

### **Elektrische portierruitbediening valt uit na meerdere keren van gebruik.**

Wanneer de portierruitbediening na meerdere keren van gebruik niet meer functioneert, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de beveiliging tegen oververhitting. Omdat de portierruitmotor na enkele keren te zijn ingeschakeld zeer warm wordt, is er in de software een beveiliging tegen oververhitting geïnstalleerd. Na een afkoeltijd van ca. 3 – 5 minuten functioneert de portierruitmotor weer zonder problemen.

**Flits-info**