



## ***Alfa Romeo Model 147 Bouwjaar 2001-2010 Betreft alle benzinemotoren***

### **Motor start niet**

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan een defecte krukassensor hiervan de oorzaak zijn. Het voertuig kan zo nu en dan niet worden gestart, waarbij het geen verschil maakt of de motor warm of koud is. Er kunnen ook verschillende foutcodes zijn opgeslagen in het foutgeheugen. In dit voertuig is een inductieve sensor ingebouwd. Deze kan vrij eenvoudig worden gecontroleerd door een weerstandsmeting. De weerstand moet 900 ohm zijn. Is dat niet het geval, moet de sensor worden vervangen. Deze kan onder het Hella artikelnummer 6PU 009 146-631 (zie afb.) via de groothandel worden besteld.

