



## **Audi A6**

### **Modelreeks 4B2, 4B4, 4B5, 4B6**

### **Bouwjaar 1997 - 2005**

#### **ESP-controlelampje licht op.**

Wanneer het ESP-controlelampje in deze auto's oplicht en in het storingsgeheugen de melding "Storingsgeheugen motorregeleenheid" of "Last/toerentalsignaal van motorregeleenheid" is opgeslagen, duidt dit op een mogelijke fout in het motormanagement. Omdat ESP tijdens het regelen ook ingrijpt in het motormanagement, om bijvoorbeeld het toerental te begrenzen, mogen er geen systeemfouten zijn. Een storing kan leiden tot de hierboven genoemde fout in het ESP-systeem en tot uitval van het ESP. Om dit op te lossen, dient u het storingsgeheugen van de motorregeleenheid uit te lezen en eventuele storingen te verhelpen. Vervolgens dient u het storingsgeheugen van de ESP-regeleenheid te wissen.

**Flits-info**

