



Audi A2, A4, A6, TT **Slechte werking van het elektrische deurslot**

Door penetrerend water kan het tot een slechte werking van het elektrische deurslot komen.

Door penetrerend water op de kabeldoorvoering worden in het elektrische deurslot fouten veroorzaakt die een slechte werking met zich brengen.

Deze storingen kunnen door verschillende symptomen opgemerkt worden:

- Ondanks een gesloten deur blijft de indicatie „Deur open“ in de display van het combi-instrument aan.
- De binnenverlichting werkt niet omdat er geen aansturing is.
- De safe- en ontgrendelingsmotor werkt niet.
- De vensters openen automatisch.

Om de storingen te verhelpen moet het deurslot vervangen worden. Meer recente deursloten hebben een verbeterde afdichting en een herbewerkte geleiderconsole.