



FLITS-INFO

BMW

1-serie: E87

Bouwjaar 2005

De beenruimtemodule (FRM) blokkeert de spanningsvoorziening van de buitenverlichting

Bij de bovengenoemde voertuigen bewaakt de beenruimtemodule (FRM) onder andere de buitenverlichting.

Aanwijzing:

Er is geen afzonderlijke beveiliging van de buitenverlichting aanwezig.

In dit geval wordt bij de bovengenoemde voertuigen geklaagd over uitval van de achterste kentekenplaatverlichting.

De beenruimtemodule (FRM) blokkeert bij een elektrisch defect de spanningsvoorziening van de betreffende verbruiker.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Storingsgeheugen uitlezen
- Defect lokaliseren en verhelpen
- Volgens de instructies van de fabrikant een reset van de beenruimtemodule (FRM) uitvoeren (de spanningsvoorziening van de betreffende uitgang wordt weer vrijgegeven)
- Storingsgeheugen opnieuw uitlezen en eventueel de storingscode wissen