



## **BMW**

### **3 Serie (E90, E91, E92, E93)**

### **Bouwjaar: 2007 -2011**

### **Motor: N47,N57**

#### **Uitlaatgasrecirculatie (UGR)**

#### **Motorcontrolelampje brandt**

#### **Verlies van motorvermogen**

#### **Foutcode:**

**4507, UGR- luchtmassa te laag**

**4501, UGR- luchtmassa te groot**

**4CAE, Vermogensverlies**

Deze informatie geldt voor voertuigen met 5-polige aansluitstekker op de UGR-klep.

Wordt bij deze voertuigmodellen één of meerdere van de bovenstaande klachten vastgesteld, kan dit samenhangen met een defecte UGR-klep. In dit geval moet de UGR-klep, de kabelboom en de 5-polige stekkerverbinding bij de UGR-klep worden gecontroleerd, gerepareerd of vervangen.

Een defecte UGR-klep moet worden vervangen door een door de voertuigfabrikant gewijzigd reserveonderdeel.

Reserveonderdeelnummer: 11 71 7 805 447

In verband hiermee de betreffende in- en uitbouw instructies en de testinstructies van de voertuigfabrikant opvolgen.