



BMW 3-serie (E46) Alle auto's met schuif-/kanteldak Van bouwjaar 12-1998 t/m 08-2000

Schuif-/kanteldak kan niet meer worden geopend of gesloten.

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een te gevoelige afstelling van de besturingsmodule van het schuif-/ kanteldak.

Het schuif-/kanteldak is voorzien van een beveiliging tegen geklemd raken die onder bepaalde omstandigheden te vroeg inschakelt. Door het activeren van de beveiliging tegen bekneld raken, is de initialisatie (positieherkenning) van het schuif-/kanteldak niet meer beschikbaar.

In dit geval dient u het schuif-/kanteldak opnieuw te initialiseren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Druk de schakelaar van het schuif-/kanteldak in de richting openentot de eindpositie is bereikt.
- Houd de schakelaar vervolgens nog twee seconden ingedrukt.

Als deze maatregel het probleem niet oplost, dient u de aandrijfunit van het schuif-/kanteldak met de besturingsmodule te vervangen.

Flits-info