



## **BMW E36**

### **Controlelampje van automatische stabiliteitscontrole (ASC) licht op**

Het bovenstaande probleem kan meerdere oorzaken hebben.

- De voorgasklep zit klem.
- De bowdenkabel van de servomotor naar de gasklep is slecht afgesteld.
- Potentiometer van voorgasklep defect.

Door deze storing(en) valt het systeem na het starten van de motor uit. Om de storing te lokaliseren, gaat u als volgt te werk:

- Controleer de bowdenkabel van de servomotor naar de gasklep en stel de kabel indien nodig af. De bowdenkabel mag geen speling hebben, maar ook niet zijn voorgespannen.
- Beweeg de voorgasklep met de hand en controleer of de klep eventueel is vastgeklemd. Als dat zo is, dient u de klep te vervangen.
- Als in het storingsgeheugen de storingscode 50 "Gasklepregelaar mechanisch defect" is opgeslagen, dient u na het controleren van de eerste twee punten de potentiometer te vervangen.