



## BMW E34 / E36

Controlelamp gaat branden bij typen met airbagsysteem na werkzaamheden aan de instrumenten.

Als bij deze auto's het instrumentenpaneel wordt uitgebouwd, mag zolang het instrumentenpaneel is verwijderd en losgekoppeld, het contact niet worden ingeschakeld. Schakelt men het contact toch in, dan wordt in de aansturing een foutcode opgeslagen. Deze foutcode „kabelbreuk airbag controlelamp“ wordt na inbouw van het instrumentenpaneel zichtbaar door een minutenlang branden van de controlelamp na het inschakelen van het contact. Om dit euvel op te lossen, moet met een speciale tester de foutcode worden uitgelezen en gewist.

