



BMW E 34 / E36 Met motor M40 / M43

Motor slaat na het starten af, foutcode 41 is opgeslagen in het regelapparaat.

Wanneer bij dit type auto de motor na het starten afslaat en de foutcode 41 (gasmengselmeter) in het regelapparaat is opgeslagen, dan kan de oorzaak hiervan liggen in een defecte of vervuilde stationairregelklep. Het vervangen van de gasmengselmeter levert in de meeste gevallen geen verbetering op. Door een te kleine luchtspleet van de draaischuij in de stationairregelklep, resulteert de vervuiling in een onvoldoende regeling. De grotere luchtbehoefte tijdens / na de startfase wordt niet aangepast en de motor slaat af. Om het probleem op te lossen moet een aangepaste stationairregelklep worden ingebouwd. Deze beschikt over een grotere luchtspleet bij de draaischuij en is minder gevoelig voor vervuiling. Aan de hand van het onderdeelnummer kunt u nagaan of u te maken hebt met een oude of nieuwe uitvoering. Dit onderdeelnummer vindt u op een sticker op de stationairregelklep.

Na de reparatie moet het storingsgeheugen worden gewist.