



BMW 5-serie, type E39, bouwjaar 1995 - 2002

Waarschuwingslampje airbag blijft branden na starten. Radio werkt niet. Airbaglampje knippert bij in- en uitschakelen van de make-upspiegel.

Geen invoer in storinggeheugen

Bovengenoemd verschijnsel kan op onderspanning op pen 2 (paarse kabel) van het contactslot duiden. Via deze pen wordt een zekeringsstrip van stroom voorzien, die o.a. verantwoordelijk is voor de airbagmodule, de make-upspiegel en de radio.

Om dit probleem op te lossen moet het contactslot worden vervangen (afb.).

