



Aansturing centrale vergrendeling

Bij autotypen met door onderdruk geregelde centrale vergrendeling (Audi, Mercedes-Benz, VW) functioneert de centrale vergrendeling niet na het vervangen van de aansturing.

De oorzaak voor dit opnieuw uitvallen is in de meeste gevallen het niet luchtdicht zijn van het onderdrukstelsel. Na vervanging van de aansturing moet het totale systeem op luchtdichtheid worden gecontroleerd.

Bij de Mercedes-Benz modellen W124/W123/W201 moet ook de door onderdruk geregelde lichtehoogteregulering, die ook via de vacuümpomp wordt aangestuurd, op luchtdichtheid worden gecontroleerd.

