



## **Chrysler Voyager II (GS) Bouwjaar : 1995 - 2001 Motor : 3,3 i**

### **Automatische versnellingsbak schakelt niet / snelheidsmeter werkt niet**

Als de automatische versnellingsbak van deze auto's in de rijstanden D, 3 en L niet meer "opschakelt" en gelijktijdig de snelheidsmeter is uitgevallen, dan dit verband met het uitvallen van een snelheidssensor (afb.1). Voordat u de snelheidssensor, die op de voorzijde van de versnellingsbak (boven het carter) is gemonteerd (afb. 2), vervangt, raden wij aan om de kabels en de stekkerverbinding te controleren. U kunt de sensor het beste bereiken vanaf de onderkant van de auto. Om de bereikbaarheid te vergemakkelijken, verwijdert u de bevestigingsbandjes van de kabelbundel die erlangs loopt en schuift u de bundel naar de zijkant. Draai de nieuwe sensor met 7 Nm vast. Breng de kabelbundel vervolgens terug in de oude positie en zet hem vast.



Afb. 1



Afb. 2