



## **Chrysler Voyager bouwjaar 2001 - 2002**

### **Onnauwkeurige benzinemeter.**

Als de benzinemeter van deze auto is verkeerde waarden aangeeft of onnauwkeurig is, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de Body Control Module (BCM). Een softwarefout veroorzaakt de genoemde problemen. Om dit op te lossen, dient u in de gelegenheid nieuwe, gemodificeerde software te installeren.