



Citroën C6

Bouwjaar: vanaf 2006

Motorcode: DT17TED4 (type UHZ)

Overslaande motor, gebrekkig vermogen

Diagnosecontrolelampje brandt

„Anomalie Abgasentgiftung“ (afwijking zuivering van uitlaatgassen) verschijnt op het multifunctiedisplay

Bovengenoemde fout duidt op een storing in het uitlaatgasreinigingssysteem. Een verstopt roetdeeltjesfilter (FAP) is de waarschijnlijke oorzaak.

Wanneer controle of vervanging door een nieuw deel geen verandering brengt, kan de oorzaak ook in het brandstoffilter liggen.

Al vanaf 30.000 gereden kilometers kunnen er klonteringen in het filterelement optreden.

Dit verschijnsel wordt door tanken met biodiesel bevorderd. Eveneens kan het additief voor regelmatige regeneratie van het roetdeeltjesfilter tot klonteringen en verstoppingen van het brandstoffilter leiden.

Maatregel: brandstoffilterelement vervangen.

Praktische tip : het brandstoffilter binnen de aangegeven inspectie-intervallen preventief om de 30.000 km vervangen of minimaal op verontreinigingen controleren.