



## **Citroen Saxo Alle voertuigen met TU-motoren Van modeljaar 1997 tot 2002**

### **Ontsteking hapert/cilinders vallen uit**

Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door een defecte inspuitsklep. De eerste diagnose duidt op een probleem met de ontsteking, omdat de symptomen lijken op die van een defecte bobine. Het storingsgeheugen bevat echter geen melding die hierop wijst. In dit geval dient u de inspuitskleppen te controleren. Daarbij kunt u gebruikmaken van een oscilloscoop. Hiertoe sluit u de meetkabel aan op de stuurkabel van de regeleenheid van de inspuitsklep. De andere meetkabel sluit u aan op een daartoe geschikt massapunt. Als de motor draait, kunt u de spanning en de impulsduur (openingstijd) aflezen (zie afb.). Om de inspuitskleppen te controleren, zijn er ook diagnosetesters die onder de rubriek "Meetwaardeparameters" de werkelijke waarden aangeven. Als u de gewenste waarden bij de hand heeft, kunt u de gewenste waarden vergelijken met de werkelijke waarden. Daarna, conform het resultaat van de diagnose, vervangt u de defecte inspuitsklep.

