



## **Daewoo Matiz**

### **Motor: 0,8 liter 38 kW**

#### **Stationair toerental schommelt, motor slaat af**

Door een vervuilde of defecte stationair-regelaar kan de Matiz te kampen hebben met een onregelmatig stationair toerental, problemen bij het starten of een motor die afslaat. Er wordt niet noodzakelijk een foutcode geregistreerd. De bovengenoemde problemen kunnen worden opgelost door het schoonmaken van de stationair-regelaar en het bypasskanaal. Vervolgens moet het motorregelapparaat opnieuw worden ingeleerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Contact uitschakelen.
2. Zekeringen Ef4 (10A) en Ef19 (15A) verwijderen.
3. Contact gedurende 10 seconden inschakelen.
4. Contact uitschakelen.
5. Zekeringen weer terugplaatsen.
6. Een proefrit maken met verschillende motortoerentallen en een snelheid aanhouden van meer dan 10 km/uur.
7. Stationair toerental controleren.

Wanneer de storing opnieuw optreedt, is de stationair-regelaar mogelijk defect.