



Fiat Multipla Bipower

ABS/EBD-lampje gaat zo nu en dan branden na inschakeling van de ruitenwischer.

Wanneer bij een voertuig van dit type na het inschakelen van de ruitenwischer (intervalstand) zo nu en dan het ABS/EBD-waarschuwinglampje gaat branden en in het multifunctionele display de aanwijzing verschijnt dat de auto naar de garage moet worden gebracht, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in het intervalrelais van de ruitenwischer. Dit relais veroorzaakt elektrische storingen die worden vastgelegd door het ABS-systeem. Om het probleem op te lossen moet het storingsgeheugen van het ABS-regelapparaat worden uitgelezen met een diagnoseapparaat. Wanneer er geen foutcode aanwezig is, moet het relais voor de ruitenwischerintervalfunctie worden vervangen.

Het onderdeelnummer van het nieuwe relais is identiek aan dat van het oude relais. Het nieuwe relais is herkenbaar aan een witte kleurmarkering.

Om te voorkomen dat de storing opnieuw optreedt, is het nieuwe relais voorzien van meerdere dioden en een weerstand.