



Fiat Punto **Alle modellen van 05/2000 - 07/2000**

Tijdelijke uitval van de snelheidsmeter

Wanneer de snelheidsmeter van deze auto's tijdelijk uitvalt, ligt dit mogelijk aan een foutief signaal van de snelheidssensor. Door de defecte snelheidssensor ontvangt de motorregeleenheid een foutief signaal, wat ertoe leidt dat de snelheidsmeter uitvalt. Om dit probleem op te lossen, dient u een nieuwe, gemodificeerde snelheidssensor in te bouwen. De snelheidssensor bevindt zich in de versnellingsbak.

De gemodificeerde sensor is te herkennen aan de groene markering op de stekker en het productienummer 07F0 op de behuizing van de sensor.

Flits-info

