



## ***Fiat Seicento*** ***Alle modellen met 899 cc motor*** ***Fabriek Polen***

Onregelmatige motorloop  
Geen melding in foutgeheugen

Wordt bij bovengenoemd voertuig een onregelmatige motorloop zonder melding in het foutgeheugen geconstateerd, kan dit te maken hebben met een gebrekkige verbinding van de massakabel rechtsvoor. Het verharden van het isolatiemateriaal kan leiden tot een breuk in de kabel bij de pijpklem.

Het massapunt bevindt zich in rijrichting op de rechter wielkast achter de koplamp.

De hierdoor ontstane spanningsdaling heeft een negatieve invloed op de componenten van het injectiesysteem en zorgt daardoor dat het stuurapparaat de aanpassingsgrenzen verschuift om de storingen te compenseren. In dat geval moet de bekabeling worden gecontroleerd, gerepareerd of vervangen.