



FLITS-INFO

Ford Focus Bouwjaar: 2004 - 2011 Motor 1,6 16V (HXDA)

Verlies van motorvermogen. Oplichten van motorcontrolelampje.

Als de bovenstaande storing door de klant wordt gemeld, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte gasklepsensor. De volgende storingscodes kunnen zijn opgeslagen in het storingsgeheugen van het systeem 'Motor' doordat de gasklepsensor onaannemelijke waarden heeft doorgegeven aan de motorregeling.


Storingscode staat voor:

- P2119, `Gasklep loopt zwaar`.
- P2135, `Gaskleppotentiometer, gaspedaalsensor`.
- P2176, `Gasklepsysteem, vrijloop,- uitgangspositie niet geregistreerd`.

De volgende aanvullende controles dienen te worden uitgevoerd met betrekking tot de opgeslagen storingscodes. Controleer het gasklephuis (gasklep handmatig 3 tot 5 keer bewegen en controleren of hij terugspringt tot net voor de gesloten stand). Inspecteer de kabelboom op beschadigingen en de stekkers en contacten op corrosie. Vervang eventueel alle componenten (zie de tabel voor het overzicht van reserveonderdelen). Het aandraaimoment van de bevestigingsschroeven is 1,6 Nm.

RO-nr. Reserveonderdelen (RO)

- 1 stuk: 1483794 gasklepsensor (afb.1)
- 1 stuk: 1482537 kabelboom (16V).
- 1 stuk: 1482539 kabelboom (Ti-VCT).
- 1 stuk: 1483795 gasklephuis
(indien nodig)
- 4 stuks: 1362990 schroef.



Afb. 1