



FORD

Ka, Bouwjaar 1996 – 2008

Motor: 1,3L en 1,6L Duratec-8V

Streetka, bouwjaar vanaf 2003

Motor: 1,6L Duratec-8V

Fiesta, bouwjaar 2001 – 2008

Motor: 1,3L Duratec-8V

Motorindicatielamp brandt

**Foutcode: P0030, P0031, P0032, P0053,
P0130, P0131, P0132, P0133, P0134**

Probleem:

Eén of meerdere foutcodes worden weergegeven.

Mogelijke oorzaak:

Oververhitting van de verwarmde lambdasonde.

Oplossing van het probleem:

Lambdasonde testen en eventueel door een nieuwe veranderde lambdasonde vervangen. Daarna moet de motorbesturing met een nieuwe kalibrering geprogrammeerd worden.

Indien geen programmering uitgevoerd wordt, kan dit tot de uitval van de lambdasonde of tot schade van de motorrotor leiden. De besturingssoftware kan enkel door een bevoegde niet-onafhankelijke dealer geüpdatet worden.