



Ford Mondeo Turnier gebouwd vanaf 9/2001, met vaste trekhaak en parkeerhulp

Parkeerhulp klinkt constant bij ingeschakelde achteruitversnelling.

Wanneer bij deze voertuigen met originele, vaste Ford-trekhaak wordt geconstateerd dat de parkeerhulp bij ingeschakelde achteruitversnelling constant een geluidssignaal geeft, ligt dit aan een softwarefout in de regeleenheid van de parkeerhulp. Zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, registreren de ultrasone sensoren in de achterste bumper de kop van de trekhaak. Om dit probleem op lossen, is montage van een nieuwe regeleenheid met gemodificeerde software noodzakelijk.

Hiertoe gaat u als volgt te werk (de regeleenheid is gemonteerd achter de bekleding links in de kofferruimte):

- Verwijder de afdekking uit de kofferruimte.
- Trek de afdekking van de achterklep bij de D-stijl los.
- Verwijder de bekleding van de D-stijl.
- Open de bekleding links aan de zijkant, verwijder de steun voor de verbandtrommel.
- Demonteer de bekleding aan de zijkant.
- Til het vloerkleed iets op en draai de beide schroeven van de regeleenheid voor de parkeerhulp los. Trek de drie connectoren uit de regeleenheid.
- Monteer de nieuwe regeleenheid.
- Monteer de bekleding in omgekeerde volgorde.
- Controleer de werking.