



Ford Probe '93

Airbagcontrolelampje knippert herhaaldelijk

De bovengenoemde storing kan worden veroorzaakt door een defecte of beschadigde kabelstekker van de airbag. Normaal gesproken brandt het waarschuwingslampje van de airbag na het inschakelen van het contact gedurende ca. 6 seconden. Binnen deze tijd voert het systeem een zelftest uit. Als het waarschuwingslampje echter drie keer lang en vier keer kort (servicecode 34) knippert, dan kan dit worden veroorzaakt door een verbogen of beschadigde schakeltong in de stekker.

De schakeltong opent bij een aangesloten stekker een kortsluitbrug en activeert het systeem. Wanneer de verbinding wordt verbroken, is de brug gesloten en dus is het systeem gedeactiveerd. Zo wordt in werking treden tijdens servicewerkzaamheden voorkomen.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Massakabel van de accu loskoppelen.
- Onderste stuurbekleding demonteren.
- Schakeltong in de stekker controleren.
- Wanneer de schakeltong is verbogen, voorzichtig recht maken.
- Wanneer er sprake is van een beschadiging, moet de multifunctionele stekker (met intervalschakeling – ruitenwisser) worden vervangen.

Onderdelen zie afbeelding:

- 1 kortsluitbrug
- 2 stekker naar de airbagmodule
- 3 2-pins-stekker
- 4 schakeltong

