



Opel Corsa C Motorcode: Z10XE Bouwjaar: 2001-2003

Motorcontrolelampje brandt

Foutcode: P1405

“Onaannemelijk signaal uitlaatgasrecirculatieklep”

Als bij dit voertuigtype bovengenoemde fout met de genoemde foutcode wordt geconstateerd, dan kan een onaannemelijke spanning van de uitlaatgasrecirculatieklep de oorzaak zijn.

Info: De waarde voor deze uitlaatgasrecirculatieklep die in de informatie in mega macs staat bedraagt 1,0 volt. De tolerantie voor deze waarde is minimaal. Als de spanning van de uitlaatgasrecirculatieklep slechts minimaal naar boven of beneden afwijkt, bijvoorbeeld 0,1 volt, wordt automatisch de foutcode P1405 weergegeven.

Om grotere spanningsafwijkingen van de uitlaatgasrecirculatieklep te tolereren, kan een software-update van de motorregeleenheid door de voertuigfabrikant uitgevoerd worden.