



FLITS-INFO

Renault Kangoo 1, Phase 2 Alle modellen met centrale vergrendeling en schuifdeur links Bouwjaar: 2003-2006

Centrale vergrendeling ontgrendelt linker schuifdeur niet

Als bij dit voertuigtype bovengenoemde fout wordt geconstateerd, kan een defecte sensor in de vulhals of een verkeerde tankdop de oorzaak zijn.

De veiligheidsfunctie van het voertuig voorkomt letsel of schade wanneer de schuifdeur wordt geopend en de tankdop niet is gesloten.

De schuifdeur zou anders tegen de tankdop botsen.

Een inductieve sensor in de vulhals herkent een magneet die in de tankdop is geïntegreerd.

Controleer in dit geval of de sensor correct werkt en of u de juiste tankdop heeft.

Vervang eventueel defecte onderdelen.