



Mercedes

Type: 124, 129, 140, 202, 210

Met Becker-Radio "MB Classic"

Radio functioneert niet

Antenne gaat automatisch

omhoog/omlaag

Bij deze voertuigen met ingebouwde radio van het type „MB Classic“ (Becker BE 2010) met verkeersinformatie en RDS kunnen de volgende storingen optreden:

- Radio kan niet meer worden bediend
- Geen weergave in het display
- Uitschakelen is niet mogelijk
- Antenne gaat voortdurend omhoog en omlaag

Wanneer de bovengenoemde symptomen optreden, is er sprake van een softwarefout. Om de storing op te lossen moet de radio worden vervangen. Apparaten vanaf serienummer BE 2010S 1110001 zijn reeds voorzien van bijgewerkte software.