



Mercedes Benz W210 en W220 Alle modellen

Foutcode in storingsgeheugen van airbagregeleenheid opgeslagen.

Als bij deze auto's de foutcodes B1310 en B1311 (communicatiefout) in de airbagregeleenheid zijn opgeslagen en niet kunnen worden gewist, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat regeleenheid en sidebagsensoren door verschillende fabrikanten zijn geproduceerd. Dit probleem doet zich met name voor na vervanging van de regeleenheid of de sensoren.

Om dit probleem op te lossen of te voorkomen, dient u er bij het vervangen van de regeleenheid of de sensoren op te letten dat beide onderdelen van dezelfde fabrikant afkomstig zijn.

Flits-info

