



Mercedes Benz E-Klasse (W210) C-Klasse (W202) Alle modellen met schuif-/kanteldak

Werking van schuif-/kanteldak verstoord.

Als het schuif-/kanteldak van deze auto's niet probleemloos werkt of blijft staan, is de dakbedieningseenheid mogelijk defect. Door een uitgevallen processor gaat de programmering verloren. Om dit probleem op te lossen, dient u een nieuwe dakbedieningseenheid in te bouwen. Na inbouw moet de nieuwe dakbedieningseenheid opnieuw worden geprogrammeerd. Hiertoe zet u het schuif-/kanteldak in de opgeheven stand en houdt u de schakelaar langer dan 1 seconde ingedrukt.

N.B.

In auto's die na januari 1999 zijn geproduceerd, is een gemodificeerde dakbedieningseenheid ingebouwd.