



Mercedes E220 (W124) Motor: 111.960

Startproblemen, problemen bij stationair toerental

Bij de bovengenoemde auto's, met Motronic M3.4, is het mogelijk dat de motor koud of warm slecht of niet aanslaat of/en zich problemen bij stationair toerental voordoen. Dit komt meestal pas tot uiting bij een hoge kilometerstand. In het storingsgeheugen is vaak geen storing opgeslagen. Als oorzaak komt verkooksing van de spleet tussen smoorklep en smoorklepsteun (afb.) in aanmerking. Door te reinigen met een daartoe geschikt oplosmiddel kunt u proberen de volledige functionaliteit van de smoorklep opnieuw tot stand te brengen. Daarna dient u te controleren of de smoorklep soepel beweegt en niet versleten is. Constateert u sporen van slijtage, dan adviseren wij de gehele eenheid te vervangen.

