



## **Mercedes Benz E-Klasse (W 210) Alle modellen met ABS/BAS**

### **ABS/BAS-controlelampje licht op.**

Als bij deze auto's na het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de accu het ABS/BAS-controlelampje oplicht en niet uitgaat, wordt dit mogelijk veroorzaakt door het loskoppelen van de accu. Doordat de spanningsvoorziening ontbreekt, gaan de in de regeleenheid opgeslagen gegevens verloren. In het storingsgeheugen is in dit geval geen foutcode opgeslagen.

Door een langere proefrit te maken onder verschillende in het verkeer gebruikelijke situaties kunnen de gewiste gegevens opnieuw door de regeleenheid worden geregistreerd. Zodra u na de proefrit het contact uit- en opnieuw inschakelt, dient het ABS/BAS-controlelampje uit te gaan.

**Flits-info**