



## *Ford Mondeo, gebouwd 01.95 tot 01.98*

Snelheidsmeter valt tijdelijk uit of functioneert niet, automatische versnellingsbak schakelt niet naar de vierde versnelling.

### **Oplossing:**

De oorzaak van dit probleem is een gebroken aandrijfas-snelheidssensor of een beschadigde kabel van de sensor.

1. Snelheidssensor vervangen
2. Aansluitkabel opnieuw aanleggen en met kabelbinder fixeren

