



## **Opel Astra G, Corsa C, Combo C, Meriva Met Motor Y17DT en Y17DTL**

### **Motor start niet of slaat af.**

Als de motor in deze auto's niet start of afslaat, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de regeleenheid van de inspuitspomp. In het storingsgeheugen kan de foutcode P0251 (dosering inspuithoeveelheid) zijn opgeslagen. Ook kan worden geconstateerd dat er geen brandstof bij de inspuitleidingen komt. Om de storing op te sporen, dient u alle onderdelen van de regeleenheid (kabels, stekkers, enz.) te controleren. Als hier geen storingen/fouten worden aangetroffen, bevindt het probleem zich in de regeleenheid. Deze is gemonteerd achter de motor, heeft een stekkeraansluiting en is voorzien van een waarschuwing.

N.B.

Voordat u de regeleenheid van de inspuitspomp vervangt, dient u deze te openen en te onderzoeken op "koude" soldeerslassen. Een defect soldeerslas is vaak de oorzaak van het uitvallen van de regeleenheid. Als deze soldeerslas duidelijk te herkennen is, kan deze worden bijgewerkt.

Flits-info

