



Opel Astra F Motor: 1,6 i (X16SZR, C16NZ)

Prestatieverlies, motorcontrolelamp licht op, foutcode 'klopsensor'

Indien het bij bovenvermelde voertuigen tot een belangrijk verlies van de motorprestatie komt, indien de motorcontrolelamp oplicht en in het regelapparaat een foutcode in samenhang met de klopsensor getoond wordt, kan dit te wijten zijn aan een defect motorregelapparaat.

In bovenvermeld geval slaat de motor normaal aan en vertoont ook geen buitengewone schommelingen bij stationair draaien.

Bij het versnellen is een belangrijk prestatieverlies merkbaar en het voertuig bereikt de eindsnelheid niet. De motorcontrolelamp kan daarbij tijdelijk of permanent oplichten. Bij de foutopslag wordt de foutcode 'Klopsensor defect' gegeven.

Voor het vervangen van het regelapparaat moeten mogelijke andere foutbronnen (bijv. defecte klopsensor, opstopping in de uitlaat) uitgesloten worden.