



Opel Astra J Bouwjaar: 2011

Knipperlichten-uitvalcontrole

Bij bovenstaande voertuigen kan door een "Softwarefout" een slechte werking van de knipperlichten-uitvalcontrole ontstaan.

Het probleem betreft de software van het carrossierestuurapparaat (Body Control Module – BCM). Dit kan ervoor zorgen dat het bestuurderinformatiesysteem een eventueel uitvallen van de knipperlichten niet detecteert, resp. niet aangeeft.

Het probleem is al ontdekt door de autofabrikant en in het kader van service-activiteiten verholpen.

Hierbij wordt de software van de BCM bijgewerkt.

Het is aannemelijk, dat om verschillende redenen, niet bij alle auto's de service-activiteit is uitgevoerd.

Houd daarom rekening met deze informatie bij klachten over de werking van de knipperlichten-uitvalcontrole.