



Opel Corsa-B

Zekering nr. 19 doorgebrand tijdens het sturen

Als zekering nummer 19 doorbrandt tijdens het sturen en het lampje van de airbags licht even op, dan kan de oorzaak hiervan zijn dat de stuuras de bedrading van het airbagsysteem samendrukt. Er treedt kortsluiting op met de genoemde storing tot gevolg. Bovendien wordt storingscode 49 geregistreerd.

Om het probleem op te lossen gaat u als volgt te werk:

- Verwijder de onderste bekleding van het instrumentenpaneel.
- Repareer de defecte bedrading en verleg de kabels, zodat het probleem niet opnieuw kan optreden.
- Breng de onderste bekleding van het instrumentenpaneel weer aan.
- Wis het storingsgeheugen.
- Controleer of het airbaglampje uitgaat en zekering nummer 19 niet doorbrandt.

Als de zekering wel doorbrandt, moeten de volgende controles van het systeem worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor de aanwijzingen van de fabrikant en het bedradingsschema van het voertuig.