



## **Opel**

### **Opel Corsa C**

### **Vanaf bouwjaar: 2003**

#### **Instrumentenpaneel valt sporadisch uit.**

Als bij deze auto's sprake is van een defect of sporadisch uitvallen van het instrumentenpaneel tijdens het rijden (dat blijft bestaan tot hernieuwd starten van de motor), is de massaverbinding mogelijk de oorzaak van de storing.

Controleer het massapunt aan het chassis in de motorruimte (zie foto). Controleer daarbij, of de dopmoer goed is aangedraaid en of de kabelverbindingen vrij van corrosie zijn en goed vastzitten.

Als er massakabelverbindingen los zitten, dient een aanvullende veerschijf/veerring te worden gemonteerd om een goede massaverbinding van de massaleidingen te waarborgen.

