





OPEL **Corsa C** **modeljaar: 2001 - 2003** **motor: CZ10XE + Z12XE** **met MTA-versnellingsbak**

Problemen bij de OBD-uitlaatgastest

Bij de bovengenoemde voertuigen kunnen er bij het uitvoeren van het OBD-uitlaatgasonderzoek communicatieproblemen ontstaan tussen uitlaatgastestapparaat en regelaar. In dergelijke gevallen dient de zekering (F6) van de MTA-versnellingsbak voor het begin van het uitlaatgasonderzoek te worden verwijderd. Daarna kan de verdere testprocedure tot aan de stap „Motorstart“ worden gevolgd. Voor het starten van de motor dient de zekering weer te worden aangebracht. Na een wachttijd van 20 seconden kan de OBD-uitlaatgastest worden voortgezet.





© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	29 augustus 2008	2-2
-------------------------------------	------------------	-----

Schakelhendel MTA-versnellingsbak

Zekeringkast motorruimte