



## **Opel Corsa-C** **Alle modellen vanaf bouwjaar 2000**

### **Uitval van voor- en achtersproeier**

Als de sproeier van de voor- en achterraut van deze auto's niet functioneert, is de BCM (Body Control Module) mogelijk defect. Om dit probleem vast te stellen, dient u met een daartoe geschikt diagnoseapparaat het storingsgeheugen uit te lezen en met de componententest de werking van de ruitensproeiers te controleren. Om het probleem op te lossen, dient u de BCM te vervangen. De BCM bevindt zich in de zekeringen- en relaisbox in de motorruimte.