



Opel Corsa B Vanaf bouwjaar 1995 Met motorcode X12SZ

Geen lambdaregeling

Bij de Opel Corsa B modellen met motorcode X12SZ vanaf bouwjaar 1995 kan de lambdaregeling uitvallen.

Na het openen van het storingsgeheugen blijkt dat er geen foutmelding in het storingsgeheugen is opgeslagen.

Dit kan worden veroorzaakt door een te laag bemeten massakabel op de cilinderkop.

Daarom dient u de centrale massaverbinding op de cilinderkop te controleren en de massakabel eventueel te vervangen.

Flits-info