



Opel Insignia Bouwjaar: 2010 - 2011

Het motorcontrolelampje gaat branden

Storingscode: C1221, C1222, C1223, C1224

Betekenis: toerentalsensoren ingangssignaal gelijk aan 0.

Wanneer deze storingscodes in combinatie met het bovengenoemde probleem optreden, kan dit wijzen op defecte software van het motorregelapparaat.

Om dit probleem te verhelpen moet volgens de autofabrikant een herziene en verbeterde software op het motorregelapparaat worden geprogrammeerd.

De software-update kan alleen door een geautoriseerde dealer worden uitgevoerd.