



FLITS-INFO

Opel Meriva B Bouwjaar: 2010 – 2011 Chassisnummers: A4000001 – B4231542

Motor start niet.

Als bij het bovengenoemde voertuig de motor niet wil starten, kan dat aan een defecte hydraulische pomp van de stuurbekrachting liggen.

In dat geval moet voor het lokaliseren van de storingsbron de CAN-buscommunicatie van de stuurbekrachting worden gecontroleerd. Als er geen communicatieverbinding tot stand kan worden gebracht, moet u als volgt te werk gaan.

- Maak de kabelboomstekker van de hydraulische pomp (stuurbekrachting) los.
- Start de motor.

Als de motor ondanks de losgemaakte kabelboomstekker start, kan dat worden veroorzaakt door een defecte hydraulische pomp (stuurbekrachting).

Dit probleem kan worden verholpen door een nieuwe hydraulische pomp in te bouwen.