



FLITS-INFO

Opel

Astra H/Signum/Vectra C

Bouwjaar: 2004 - 2006

Motor: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL / Z19DTJ

Motor schokt; daarnaast kan het motorcontrolelampje gaan branden.

Foutcode: P0201 - P0204

Dit betekent:

Verstuiver 1 – 4, storing in het elektrisch circuit.

Wanneer het bovengenoemde probleem zich voordoet en de vermelde foutcodes zijn opgeslagen, moet er eerst een software-update voor het motorregelapparaat worden uitgevoerd.

Als er hierdoor geen verbetering optreedt, moeten de steekverbindingen van de verstuivers worden gecontroleerd en eventueel worden vervangen door een verbeterde stekkerkabelset met een kabeldoorsnede van 2,5 mm².

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend; vanaf motornummer Z19DTH17000444 wordt er bij de productie een gemodificeerde kabelset ingebouwd.