



Opel Astra-F/G, Vectra B, Calibra, Omega B met motor: C18XE, C18XEL, X20XEV

Motorcontrolelampje licht op en foutcode P0340 is opgeslagen in de regeleenheid.

Wanneer bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat het motorcontrolelampje oplicht en de foutcode P0340 (nokkenaspositiesensor kabelboom) in de regeleenheid is opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een slechte verbinding tussen nokkenassensor en stekker. Om dit probleem op te lossen, dient u de nokkenassensor en de stekker te vervangen.

Het Hella-artikelnummer van de reparatieset (sensor en stekker) is: 6PU 009 121-311.

