



Opel Corsa B, Combo, Tigra 1995-2000 Motoren 1.4, 1.5D, 1.6, 1.7D Temperatuurmeter in het rood

Temperatuursensor van koudemiddel kan defect zijn

Klachten over een te hoge temperatuur van het koudemiddel of waterdruppels onder het voertuig kunnen het gevolg zijn van een lekke koudemiddelsensor. Om het probleem te verhelpen moet de standaard aanwezige koperen pakking van de sensor worden vervangen door metalen sluitringen met een rubberen afdichting.

1. Maak de accu los.
2. Verwijder de bovenste koudemiddelleiding.
3. Maak de stekker van de bovenste en/of onderste sensor los en verwijder de sensor.
4. Vervang de ring van de pakking.
5. Zet de koudemiddelsensor vast met een momentwaarde van 10 Nm.
6. Breng de bovenste koudemiddelleiding weer aan.
7. Sluit de accu weer aan.
8. Vul het koelsysteem bij en ontlucht.
9. Controleer of de sensor goed werkt en of er geen lekkage is.