



Opel

Vectra B modeljaar: 1996-2000

Zafira modeljaar: 1999-2000

Astra G modeljaar: 1998-1999

met motorcode: X18XE1, X16SZR

Motor schokt, foutcode P0400 / P1405

Wanneer bij de bovengenoemde auto's de motor schokt bij een constante snelheid (40-80 km/uur), bij het accelereren tot 3000 min⁻¹ of bij het loslaten van het gas, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte uitlaatgasrecirculatieklep (EGR-klep). Tegelijkertijd wordt in het storingsgeheugen de code P0400 (recirculatiesnelheid van het uitlaatgas) of P1405 (EGR-klep, storing) geregistreerd. De bovengenoemde symptomen komen met name voor bij de volgende Delphi EGR-kleppen:

Onderdeelnummer: 98055

Productiedatum: 1995, 1996, 1997, 1998,
01^e tot en met 242^e dag 1999

Identificatie:


Onderdeelnummer: (positie 1)

Productiedatum: (positie 2)

Cijfer 1-3 = dag

Cijfer 4 = jaar

Cijfer 5 = niet relevant



Wanneer de bovenstaande criteria van toepassing zijn en de elektrische aansluiting van de EGR-klep in orde is, moet het ventiel worden vervangen en het storingsgeheugen worden gewist.